

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA INFORMA A LA COMUNIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

La Gerencia y la División Técnica Operativa de **EICVIRO E.S.P.** Informa que se ha visto obligada a paralizar intermitentemente la producción de Agua en diferentes periodos durante los últimos diez días sumando un total de 35 horas; el día de hoy (**06-11-2013**) a las 3.00 am., nos vimos obligados a paralizar nuevamente la producción de Agua debido a la pérdida total del caudal que llega a la Planta de tratamiento y a la alta Turbidez., dado a condiciones ambientales ajenas a nuestra voluntad, esto por la cantidad de material sólido (lodos, rocas y ramas de gran tamaño) que viene transportando el río Táchira, motivado por las fuertes lluvias que han azotado la zona, cabecera del río, nacimiento de la fuente (**Herrán y Ragonvalia**)

La preocupación radica en que las lluvias se han concentrado con gran intensidad y frecuencia a esta altura del recorrido del río, es decir los torrenciales aguaceros que afectan el caudal de captación y no se manifiestan en la cabecera municipal de Villa del Rosario.

Parte de los efectos a que conlleva este tipo de fenómenos es la obstrucción de la bocatoma, canal de captación y desarenadores, ubicados en el corregimiento de Juan Frío, finca Miraflores; generando la colmatación total de la infraestructura de captación, motivados por las toneladas de lodos y otros sólidos transportados por el río, lo que no permite el paso de agua por las conducciones, tubería que transportan el líquido a la **PTAP** planta de tratamiento la Gran Colombia, generando la reducción total de caudal para ser potabilizada y distribuida.


La consecuencia de este tipo de fenómenos es el inconformismo de la comunidad, la cual no aprecia a plena vista la verdadera situación, si no que vive la afectación del retraso de los turnos de suministro de agua potable en las diferentes zonas del municipio.

Nuestro personal Técnico Operativo desde las primeras horas del día adelanta los trabajos de mantenimiento necesarios en la zona de la captación.

Ante estos efectos naturales que repercuten directamente en la producción, **EICVIRO E.S.P.** solicita a la comunidad en general, las mejores medidas de control en el uso adecuado y racional del agua.

Se agradece a la comunidad de Villa del Rosario, la mayor comprensión y colaboración, frente a la parálisis temporal de la **PTAP la Gran Colombia**.

Personería Municipal Villa del Rosario	
Fecha:	6/11/13
Hora:	11:40 am
Folios:	1
Firma:	Zoraida

Recibido

LUIS FERNANDO MOROS RANGEL
 Jefe División Técnica Operativa

EICVIRO E.S.P.
 CALLE 23 No 12-20 BARRIO GRAN COLOMBIA
 TELEFONO TENICA 5708211 PQR 5705418
 VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER
EICVIRO@HOTMAIL.COM

Subr. H. Nov 01/13 H. 11:3

SECRETARIA DE PLANEACION	
RECIBI:	<i>Waverly Ordóñez</i>
FECHA:	6/11/2013
HORA:	10:10 A.M.

*Recibi 9:30 AM
 Alberto Castañeda Jefe
 canal B Televilla*

*Yesmin Ramirez A
 6/11/2013
 10:25 am
 Emisión Impacto Social*

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA INFORMA A LA COMUNIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

La Gerencia y la División Técnica Operativa de **EICVIRO E.S.P.** Informa que se ha visto obligada a paralizar intermitentemente la producción de Agua en diferentes periodos durante los últimos diez días sumando un total de 35 horas; el día de hoy (**06-11-2013**) a las 3.00 am., nos vimos obligados a paralizar nuevamente la producción de Agua debido a la pérdida total del caudal que llega a la Planta de tratamiento y a la alta Turbidez., dado a condiciones ambientales ajenas a nuestra voluntad, esto por la cantidad de material sólido (lodos, rocas y ramas de gran tamaño) que viene transportando el río Táchira, motivado por las fuertes lluvias que han azotado la zona, cabecera del río, nacimiento de la fuente (**Herrán y Ragonvalia**)

La preocupación radica en que las lluvias se han concentrado con gran intensidad y frecuencia a esta altura del recorrido del río, es decir los torrenciales aguaceros que afectan el caudal de captación y no se manifiestan en la cabecera municipal de Villa del Rosario.

Parte de los efectos a que conlleva este tipo de fenómenos es la obstrucción de la bocatoma, canal de captación y desarenadores, ubicados en el corregimiento de Juan Frío, finca Miraflores; generando la colmatación total de la infraestructura de captación, motivados por las toneladas de lodos y otros sólidos transportados por el río, lo que no permite el paso de agua por las conducciones, tubería que transportan el líquido a la **PTAP** planta de tratamiento la Gran Colombia, generando la reducción total de caudal para ser potabilizada y distribuida.

La consecuencia de este tipo de fenómenos es el inconformismo de la comunidad, la cual no aprecia a plena vista la verdadera situación, si no que vive la afectación del retraso de los turnos de suministro de agua potable en las diferentes zonas del municipio.

Nuestro personal Técnico Operativo desde las primeras horas del día adelanta los trabajos de mantenimiento necesarios en la zona de la captación.

Ante estos efectos naturales que repercuten directamente en la producción, **EICVIRO E.S.P.** solicita a la comunidad en general, las mejores medidas de control en el uso adecuado y racional del agua.

Se agradece a la comunidad de Villa del Rosario, la mayor comprensión y colaboración, frente a la parálisis temporal de la **PTAP la Gran Colombia**.

Personería Municipal Villa del Rosario	
Fecha: <u>6/11/13</u>	<i>Recibido</i>
Hora: <u>11:40 am</u>	LUIS FERNANDO MOROS RANGEL
Folios: <u>1</u>	Jefe División Técnica Operativa
Firma: <u>Zoraida</u>	<i>Recibido</i>

Dubri H. Nov 6/13 H. 11:3

NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	SECRETARIA DE PLANACION
RECIBI:	<i>Waverly Ordóñez</i>
FECHA:	<u>6/11/2013</u>
HORA:	<u>10:10 A.M.</u>

EICVIRO E.S.P.
CALLE 23 No 12-20 BARRIO GRAN COLOMBIA
TELEFONO TECNICA 5708211 PQR 5705418
VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER
EICVIRO@HOTMAIL.COM

*Recibido 9:30 AM
Alberto Castañeda Jefe
Causal B Televilla*

*Yesmin Ramirez A
6/11/2013
10:25 am
Emisoro Impacto Str*