

COMUNICADO

INFORMA A LA COMUNIDAD DE VILLA DEL ROSARIO


Que Debido a las lluvias que se están presentando en los últimos días en la cabecera del río Táchira y a las crecientes súbitas generaron el desvío del cauce del río Táchira, cambio de curso del canal de captación, sumando a que el mínimo caudal que se están captando tiene un alto porcentaje de barro o elevada turbidez, lo que ha generado la parálisis parcial de la planta de tratamiento la gran Colombia, suspendiendo la producción en los siguientes días, es importante aclarar que la producción será restablecida en la medida en que se encauce nuevamente el agua al canal de captación y la turbidez del agua captada disminuya, por lo tanto es imposible programar la hora de la rehabilitación de la producción y distribución dado los efectos climáticos que se están presentando.

Ante estos efectos naturales que repercuten directamente en la producción, EICVIRO E.S.P, solicita a la comunidad en general, las mejores medidas de control en el uso adecuado y racional del agua.

NUESTRO PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO ADELANTA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NECESARIO EN LA ZONA DE CAPTACIÓN, LOCALIZADA EN LA FINCA DE MIRAFLORES CORREGIMIENTO DE JUAN FRIO.

Se agradece a los habitantes de Villa del Rosario usuarios del servicio la mayor comprensión y colaboración, frente a la situación de emergencia que estamos atravesando y que es ajena a nuestra voluntad.

Villa del Rosario, 24 de Octubre de 2013



LUIS FERNANDO MOROS RANGEL
Jefe de la División Técnica y Operativa