



**EICVIRO E.S.P.**  
**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS**  
**DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO**  
**NIT. 800.116.625-4**

**COMUNICADO**  
**SE INFORMA A LA COMUNIDAD DE VILLA DEL ROSARIO**  
**CABECERA MUNICIPAL Y ZONA NORTE**

La Gerencia, División Técnica Operativa y la Unidad de Producción y calidad Informa que **EICVIRO E.S.P.** Se vio obligada a paralizar la producción, desde el día 16 de noviembre del 2017 a las 9.40 pm, ocasionada por el fuerte aguacero en la zona sur de la cuenca, municipios **HERRÁN Y RAGONVALIA**. Lo que genero la creciente súbita del rio Táchira, causando el desvió del canal de captación y la despresurización de las líneas de conducción, pérdida del caudal para la producción y tratamiento.

Nuestro personal Técnico desde las primeras horas del día 17 del mes y año en curso adelanta los trabajos para encausar, remover y limpiar el brazo que alimenta el canal de captación, a la fecha y hora se continúa en dichas labores.

La consecuencia de este tipo de fenómenos es el inconformismo de la comunidad, la cual no aprecia la verdadera situación, si no que vive la afectación del retraso de los turnos de suministro de agua potable en las diferentes zonas del municipio.

Ante estos efectos naturales que repercuten directamente en la producción, **EICVIRO E.S.P.** solicita a la comunidad en general, las mejores medidas de control en el uso adecuado y racional del agua.

Se agradece a la comunidad de Villa del Rosario, la mayor comprensión y colaboración, frente a la situación de emergencia que estamos atravesando.

Villa del Rosario, 17 de noviembre del 2017

**LUIS FERNANDO MOROS RANGEL**  
Jefe Dirección Técnica Operativa