



EICVIRO E.S.P.
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
NIT. 800.116.625-4

COMUNICADO

INFORMA A LA COMUNIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

La Gerencia y la Dirección Técnica Operativa, Informa que **EICVIRO E.S.P.** Se ha visto obligada a paralizar la producción de Agua, a partir de la "**11.203am del día 21 de julio del 2015,**" debido a la pérdida del caudal por las dos conducciones y a la alta Turbidez que alcanzo a subir **12.630 NTU**, dada las condiciones ambientales ajenas a la voluntad de la Empresa; esto, por la creciente súbita del rio Táchira en respuesta al fuerte aguacero en el nacimiento de la fuente rio Táchira (**Herrán y Ragonvalia**)

La consecuencia de este tipo de fenómenos es el inconformismo de la comunidad, la cual no aprecia a la verdadera situación, si no que vive la afectación del retraso de los turnos de suministro de agua potable en las diferentes zonas del municipio.

Nuestro personal Técnico Operativo desde las primeras horas del día adelanta los trabajos de mantenimiento necesarios en la zona de la captación.

Ante estos efectos naturales que repercuten directamente en la producción, **EICVIRO E.S.P.** solicita a la comunidad en general, las mejores medidas de control en el uso adecuado y racional del agua.

Se agradece a la comunidad de Villa del Rosario, la mayor comprensión y colaboración, frente a la parálisis temporal de la PTAP la Gran Colombia.

Villa del Rosario, 23 de julio del 2015


LUIS FERNANDO MOROS RANGEL
Jefe Dirección Técnica Operativa