



EICVIRO E.S.P.
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
NIT. 800.116.625-4

COMUNICADO
INFORMA A LA COMUNIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
CABECERA MUNICIPAL Y ZONA NORTE

La Gerencia, División Técnica Operativa y la Unidad de Producción y calidad Informa que **EICVIRO E.S.P.** Se ha visto obligada a paralizar la producción intermitentemente en 6 ocasiones en los últimos 15 días, debido a la pérdida del caudal por las dos conducciones y a la alta Turbidez, dada las condiciones ambientales ajenas a la voluntad de la Empresa por crecientes súbitas del río Táchira Fuente de abastecimiento del acueducto en respuesta a los fuertes aguacero en la zona sur de la cuenca, municipios **Herrán** y **Ragonvalia**.

La consecuencia de este tipo de fenómenos es el inconformismo de la comunidad, la cual no aprecia la verdadera situación, si no que vive la afectación del retraso de los turnos de suministro de agua potable en las diferentes zonas del municipio.

Ante estos efectos naturales que repercuten directamente en la producción, **EICVIRO E.S.P.** solicita a la comunidad en general, las mejores medidas de control en el uso adecuado y racional del agua.

Se agradece a la comunidad de Villa del Rosario, la mayor comprensión y colaboración, frente a la situación de emergencia que estamos atravesando.

Villa del Rosario, 01 de noviembre del 2016



EICVIRO E.S.P.
 NIT. 800116625-4

Luis Fernando Moros Rangel

LUIS FERNANDO MOROS RANGEL

Jefe Dirección Técnica Operativa

FECHA: 01 de Noviembre de 2016
 HORA: 2:17 PM

RADICADO: Jamile Waldo

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
 Comercial 5705418 Financiera 5706673 Técnica 5708211 Gerencia 5705436
 E-mail: comunicacion@eicviroesp.com - Villa del Rosario - Norte de Santander - Colombia

Al igual Silvia Rey
07-Nov-2016



Fanny Vargas
01-11-2016
Ramiro Jara



