



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE VILLA DEL ROSARIO
E.S.P.

FECHA: _____

HORA: _____

Nº ANEXOS: _____

FIRMA: _____

COMUNICADO INFORMA A LA COMUNIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

La Gerencia y la División Técnica Operativa, Informa que **EICVIRO E.S.P.** Se vio obligada a paralizar la producción de Agua, a partir de las **12.05 am del día 09 de octubre del 2014**, debido a la alta Turbidez que alcanzo a subir **15.500 NTU**, caudal de **100 lts/sg.**, con una dosificación **120 ppm** dada las condiciones ambientales ajenas a la voluntad de la Empresa **EICVIRO E.S.P.**, debido a la cantidad de material sólido (**lodos, rocas y arenas**) que arrastra el río Táchira, en respuesta al fuerte aguacero de la noche anterior en la cabecera del afluente municipios de Herrán y Ragonvalia.

La consecuencia de este tipo de fenómenos es el inconformismo de la comunidad, la cual no aprecia a la verdadera situación, si no que vive la afectación del retraso de los turnos de suministro de agua potable en las diferentes zonas del municipio.

Nuestro personal Técnico Operadores de **PTAP la Gran Colombia** desde el mismo momento de la suspensión de la producción se encuentra monitoreando el caudal de procesamiento; una vez la turbidez reduzca los límites de tratamiento permitidos por la Organización Mundial de la Salud reiniciaremos la producción.

Ante estos efectos naturales que repercuten directamente en la producción, **EICVIRO E.S.P.** solicita a la comunidad en general, las mejores medidas de control en el uso adecuado y racional del agua.

Se agradece a la comunidad de Villa del Rosario, la mayor comprensión y colaboración, frente a la parálisis temporal de la **PTAP la Gran Colombia**.

Villa del Rosario, 09 de octubre de 2014


LUIS FERNANDO MOROS RANGEL
Jefe División Técnica Operativa

EICVIRO E.S.P.
CALLE 23 No 12-20 BARRIO GRAN COLOMBIA
TELEFONO TENICA 5708211 PQR 5705418
VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER
EICVIRO@HOTMAIL.COM